

Vergleichstabelle Danfoss – OEG



Danfoss	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
für linksdrehende Ölbrennerpumpen		
BFP 11 L3	071N0101	
BFP 11 L3	071N0114	
BFP 11 L3	071N0141	in Einstrangsystem
BFP 11 L3	071N0142	in Einstrangsystem
BFP 11 L3	071N0144	
BFP 11 L3	071N0146	
BFP 11 L3	071N0152	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 11 L3	071N0153	Original = 24V AC / Austausch Suntec MV Spule erforderlich
BFP 11 L3	071N0184	
BFP 11 L3	071N0210	
BFP 11 L3	071N0213	
BFP 11 L3	071N7141	
BFP 11 L5	071N0105	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 11 L5	071N0178	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 20 L3	071N0108	
BFP 20 L3	071N0125	
BFP 20 L3	071N0127	
BFP 20 L3	071N0161	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 20 L3	071N0168	+ Umrüstsatz 112 102 003
BFP 20 L3	071N0212	
BFP 20 L5	071N0114	
BFP 21 L2	071N2123	
BFP 21 L3	071N0102	
BFP 21 L3	071N0103	
BFP 21 L3	071N0104	
BFP 21 L3	071N0111	
BFP 21 L3	071N0113	
BFP 21 L3	071N0119	1 x Magnetventil 112 101 180
BFP 21 L3	071N0122	
BFP 21 L3	071N0123	Original = 110V AC / Austausch Suntec MV Spule erforderlich
BFP 21 L3	071N0130	
BFP 21 L3	071N0132	in Einstrangsystem
BFP 21 L3	071N0147	
BFP 21 L3	071N0148	
BFP 21 L3	071N0150	
BFP 21 L3	071N0151	
BFP 21 L3	071N0156	1 x Magnetventil 112 101 180
BFP 21 L3	071N0164	
BFP 21 L3	071N0170	
BFP 21 L3	071N0175	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 21 L3	071N0176	Original = 110V AC / Austausch Suntec MV Spule erforderlich
BFP 21 L3	071N0179	1 x Magnetventil 112 101 180
BFP 21 L3	071N0182	
BFP 21 L3	071N0185	
BFP 21 L3	071N0189	
BFP 21 L3	071N0193	in Einstrangsystem
BFP 21 L3	071N0197	
BFP 21 L3	071N0204	
BFP 21 L3	071N0209	
BFP 21 L3	071N0217	
BFP 21 L3	071N0226	
BFP 21 L3	071N0228	
BFP 21 L3	071N0295	
BFP 21 L3	071N1214	
BFP 21 L3	071N1217	
BFP 21 L3	071N1219	
BFP 21 L3	071N7170	
BFP 21 L3 L2	071N2130	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 21 L3 LE	071N2103	
BFP 21 L3 LE	071N2104	
BFP 21 L3 LE	071N2108	
BFP 21 L3 LE	071N2110	
BFP 21 L3 LE	071N2112	
BFP 21 L3 LE	071N2113	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
BFP 21 L3 LE	071N2114	
BFP 21 L3 LE	071N2118	
BFP 21 L3 LE	071N2119	
BFP 21 L3 LE	071N3118	
BFP 21 L3 LE	071N3119	
BFP 21 L3 LE	071N4105	



Kostenfrei:

 0800 6 343662
  0800 2 81727
  0800 5 63950

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-0



Kostenfrei:

 0800 6 343292
  0800 2 81728
  0800 5 63941

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-2000

Vergleichstabelle Danfoss – OEG



Danfoss	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
BFP 21 L3 LE-S	071N0233	
BFP 21 L3 LE-S	071N0264	
BFP 21 L3 LE-S	071N2116	
BFP 21 L3 LE-S	071N2125	
BFP 21 L3 LE-S	071N2128	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
BFP 21 L3 LE-S	071N2225	112 000 000
BFP 21 L3 LE-S	071N2303	
BFP 21 L3 LE-S	071N3136	
BFP 21 L3 LE-S	071N3225	
BFP 21 L5	071N0107	
BFP 21 L5	071N0116	
BFP 21 L5	071N0158	
BFP 21 L5	071N0172	
BFP 21 L5	071N0194	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
BFP 21 L5	071N0202	112 000 000
BFP 21 L5	071N0227	
BFP 21 L5	071N0292	
BFP 21 L5	071N7172	
BFP 21 L5 LE-S	071N2131	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
BFP 31 L3	071N0115	
BFP 31 L3	071N0133	+ Kupplung mit einer Fläche im Einstrangsystem
BFP 31 L3	071N0149	
BFP 31 L3	071N0190	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
BFP 31 L3	071N0191	112 000 000
BFP 31 L3	071N0192	
BFP 31 L3	071N1201	
BFP 31 L3	071N1203	
BFP 31 L3 LE	071N2109	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
BFP 41 L3	071N0135	
BFP 41 L3	071N0160	
BFP 41 L3	071N0174	Danfoss MV Spule seitlich
BFP 41 L3	071N0188	
BFP 41 L3	071N0224	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
BFP 41 L3	071N0225	112 000 000
BFP 41 L3	071N1213	
BFP 41 L3	071N7174	
BFP 41 L3 LE-S	071N3137	OEG Service-Pumpe AUV 47 L
		112 000 000
für rechtsdrehende Ölbrennerpumpen		
BFP 10 R3	071N0177	OEG Service-Pumpe AUV 47 R
BFP 10 R3	071N0288	+ Umrüstsatz
BFP 10 R5	071N0166	OEG Service-Pumpe AUV 47 R
		+ Umrüstsatz
		112 102 003
BFP 11 R3	071N0143	
BFP 11 R3	071N0145	
BFP 11 R3	071N0155	OEG Service-Pumpe AUV 47 R
BFP 11 R3	071N0181	112 000 010
BFP 11 R3	071N0183	
BFP 11 R3	071N7155	
BFP 20 R3	071N0118	
BFP 20 R3	071N0128	
BFP 20 R3	071N0162	OEG Service-Pumpe AUV 47 R
BFP 20 R3	071N0169	+ Umrüstsatz
BFP 20 R3	071N0229	112 000 010
BFP 20 R3	071N0298	
BFP 20 R5	071N0129	OEG Service-Pumpe AUV 47 R
BFP 20 R5	071N0180	+ Umrüstsatz
		112 102 003
BFP 21 R3	071N0109	
BFP 21 R3	071N0112	
BFP 21 R3	071N0136	
BFP 21 R3	071N0154	
BFP 21 R3	071N0157	in Einstrangsystem
BFP 21 R3	071N0167	
BFP 21 R3	071N0171	OEG Service-Pumpe AUV 47 R
BFP 21 R3	071N0198	112 000 010
BFP 21 R3	071N0208	
BFP 21 R3	071N0214	
BFP 21 R3	071N0215	
BFP 21 R3	071N0231	
BFP 21 R3	071N1215	
BFP 21 R3	071N7171	



Vergleichstabelle Danfoss – OEG



Danfoss	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
BFP 21 R5	071N0120	
BFP 21 R5	071N0159	
BFP 21 R5	071N0163	
BFP 21 R5	071N0165	
BFP 21 R5	071N0173	OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
BFP 21 R5	071N0195	
BFP 21 R5	071N0207	
BFP 21 R5	071N7173	
BFP 41 R3	071N0137/138	
BFP 41 R3	071N0196	OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
BFP 41 R3	071N0235	
BFP 41 R3	071N7137	

Vergleichstabelle Suntec – OEG



Suntec	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
für linksdrehende Ölbrennerpumpen		
AS 47 C 1538 6P		
AS 47 C 1569 xP		
AS 47 C 1578 xP		
AS 47 C 1603 xP		
AS 47 CK 1554 6P		
AS 47 C 1604 6P		
AS 47 C 1620 xP		
AS 47 C 1621 xP		
AS 47 C 1625 xP		
AS 47 C 7434 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 C 7438 4P	1 x Adapter 112 102 004	
AS 47 C 7444 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 CK 7451 4M	1 x Flansch 112 101 160	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AS 47 C 7461 4P	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 C 7541 xP		
AS 47 CK 1554 xP		
AS 47 CK 1582 xP		
AS 47 CK 1623 xP		
AS 47 CK 7451 xM		
AS V 47 C 1627 xP		
AS V 47 C 1638 xP		
AS V 47 CK 1624 xM		
AS 47 D 1539 6P		
AS 47 D 1550 6P		
AS 47 D 1557 6P		
AS 47 DK 1562 6P		
AS 47 D 1568 xP		
AS 47 D 1596 xP		
AS 47 D 1615 xP		
AS 47 D 7435 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 D 7439 xP	1 x Adapter 112 102 004	
AS 47 DK 1562 xP		
AS 47 DK 1573 xP		
AS 47 DK 1586 xP		
AS 47 DK 1597 xP		
AS V 47 D 1640 xP		
AS V 47 D 1696 xP		
AS 57 C 7441 4P	1 x Passbuchse 112 101 165 (Literleistung der AS57 etwas höher)	
AL 35 C 9528 6P		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AL 35 C 9540 4P	Reduzierung 2 x 802 001 232	
AN 47 C 1342 6P	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AN 47 C 7218 4P		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AN 47 C 7228 4P		
AN 47 C 7328 4P		
AN 47 D 1339 6P		
AN 47 D 7219 4P	112 101 165 und 112 102 003	



Kostenfrei:

 0800 6 343662
  0800 2 81727
  0800 5 63950

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-0



Kostenfrei:

 0800 6 343292
  0800 2 81728
  0800 5 63941

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-2000

Vergleichstabelle Suntec – OEG



Suntec	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
AE 45 C 1301 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 45 C 1360 6P	112 102 003 und 112 101 160	
AE 45 C 1370 6M	112 102 003 + Suntec 3723760 und 2 x 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AE 45 C 1392 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 45 D 1307 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 45 D 1308 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 35 C 9850 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AE 37 C 1376 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AE 47 C 1386 6P	112 102 003 und 112 101 160	
AE 47 C 1387 6P	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 47 C 1397 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 47 C 7274 xM	112 102 003 und 112 101 160	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
AE 47 C 7368 4P	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 47 D 1385 6P		
AE V 47 C 1394 xP	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE V 47 C 1398 xM	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	
AE 47 D 1378 xM	Umrüstsatz 1 x 112 102 003	

für rechtsdrehende Ölbrennerpumpen

AS 47 A 1536 6P		
AS 47 A 1589 xP		
AS 47 A 1619 xP		
AS 47 A 7432 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 A 7436 xP	1 x Adapter 112 102 004	
AS 47 A 7536 xP		
AS 47 A 7592 xP		
AS 47 AK 1564 xP		
AS 47 AK 1602 6P		
AS 47 AK 1612 xP		
AS 47 AK 1613 xP		
AS 47 AK 7469 xP	1 x Flansch 112 101 160	OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
AS 47 AK 7564 xP		
AS 47 A 7509 4P	2 x Reduzierung 802 001 232 und Pumpenkupplung 1-flächig	
AS 47 B 1537 6P		
AS V 47 A 1636 xP		
AS V 47 A 7472 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS V 47 AK 7512		
AS 47 B 1616 xP		
AS 47 B 7445 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 B 7470 xP	1 x Flansch 112 101 160	
AS 47 BK 1551 xP		
AS V 47 B 1618 xP		
AS V 47 B 1637 xP		
AL 35 A 9501 xP		
AL 35 A 9526 6P		
AL 35 A 9570 xP		
AL 35 A 9596 xP		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
AL 35 A 9626 xP		
AL 35 B 9580 4P		
AN 57 B 1330 6P	112102003 und 112101165 (Literleistung der AS57 etwas höher)	OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
AE 47 A 1384 6P	+ Umrüstsatz 112 102 003 und 112 101 160	OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
AE 47 B 1366 6P	+ Umrüstsatz 112 102 003	
AE 47 B 7267 xP	+ Umrüstsatz 112 102 003 und 802 001 232	



Vergleichstabelle Delta – OEG



Delta	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
für linksdrehende Ölbrennerpumpen		
A1-L1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
A1-L2		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
A2-L1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
A2-L2		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM1LL1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM1LL2		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM1LR1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM1LR2		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM2LL1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM2LL2		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM2LR1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
VM2LR2		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
für rechtsdrehende Ölbrennerpumpen		
A1-R2		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
A2-R2		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM1RL1		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM1RL2		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM1RR1		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM1RR2		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM2RL1		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM2RL2		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM2RR1		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
VM2RR2		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010

Vergleichstabelle Eckerle – OEG



Eckerle	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
für linksdrehende Ölbrennerpumpen		
UNI 1.2 L1 L64-50	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 1.2 L5 L14-50		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 1.2 L5 M14-50		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 1.2 L5 M64-50-W	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.12 L1 L14		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.12 L1 L64	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.12 L1 M14		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.12 L1 M64	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.12 L1 M64-65	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L1 L14-21		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L1 L16-K1-21	+ 1 x Flanschadapter 112 101 160	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L1 R14-C1-21		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 L14-21-05		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 L14-Q-21		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 L15-21-05	+ 1 x Adapter 112 102 004	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 L42	+ 1 x Adapter 112 102 004	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 M14-C1		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 S20-21		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 S20-21-BUD		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI 2.2 L5 S74-05	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.1 G41-13		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.1 L5 L14-13		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.1 L5 R14-13		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L1 L10		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L1 L14		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L1 L16-10	+ 1 x Flanschadapter 112 101 160	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L1 R14-12		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 L12	+ 1 x Adapter 112 102 004	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 L14		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 L14-92		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 L15	+ 1 x Adapter 112 102 004	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 L60	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 M14-12		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 S20		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 S20-BUD		OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000
UNI-E 2.2 L5 S74	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	OEG Service-Pumpe AUV 47 L 112 000 000



Kostenfrei:

 0800 6 343662
  0800 2 81727
  0800 5 63950

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-0



Kostenfrei:

 0800 6 343292
  0800 2 81728
  0800 5 63941

Weltweite Nr.: 0049 5152 699-2000

Vergleichstabelle Eckerle – OEG



Eckerle	Bemerkungen	OEG Art.-Nr.
für rechtsdrehende Ölbrennerpumpen		
UNI 2.2 R1 L40		
UNI 2.2 R1 M14-21-05		
UNI 2.2 R1 R24		
UNI 2.2 R5 L14-21-05		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
UNI 2.2 R5 M45	+ 1 x Adapter 112 102 004	
UNI 2.2 R5 R14-21		
UNI 2.2 R5 R60-21	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	
UNI 2.2 R5 S60	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	
UNI-E 2.2 R1 L10		
UNI-E 2.2 R1 M14		
UNI-E 2.2 R1 R24		
UNI-E 2.2 R1 S14		
UNI-E 2.2 R5 L14		OEG Service-Pumpe AUV 47 R 112 000 010
UNI-E 2.2 R5 M14		
UNI-E 2.2 R5 M15	+ 1 x Adapter 112 102 004	
UNI-E 2.2 R5 R14		
UNI-E 2.2 R5 R60	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	
UNI-E 2.2 R5 S14		
UNI-E 2.2 R5 S60	+ 2 x Adapter Suntec 3729745	

Hinweis:

Es wird empfohlen eine passende 1-flächige Pumpenkupplung mitzubestellen z.B. OEG Art.-Nr. 170 160 000 oder 170 160 090. Spezielle Pumpenkupplungen finden Sie im Bereich Original-Ersatzteile.

EXTREM SCHNELL BESTELLEN IM WEBSHOP

IN NUR 3 SCHRITTEN BESTELLT!

- 1 Einloggen
- 2 Artikelnummer eingeben
- 3 WIPE 'n' BUY

... und schon ist die Bestellung unterwegs!



www.oeg.net

